

Kit d'extraction de bougie endommagées en M8 et M10

For removing damaged and broken glow plugs from cylinder heads, specifically where they have sheared off just under the hex, flush with the cylinder head.



Additional Information

- Ce kit professionnel permet de démonter les bougies endommagées ou cassées de la culasse.
- Ce kit est particulièrement approprié lorsqu'elles ont été cisailées juste en dessous de la partie hexagonale encastrée dans la culasse.
- Contient les tarauds nécessaires à l'opération
- Fabrication robuste en acier
- Fourni dans une boîte de rangement

<http://lasertools.co.uk/product/5205>

Video available: <http://youtu.be/ee6sfglhT4>

